

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0004-46	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: Instalación eléctrica de dos aulas, Dirección de INED, bodega de alimentos y bodega de Mecánica.



Foto 2: Instalación eléctrica en buen estado



Foto 3: Instalación eléctrica en bodega.



Foto 4: Puertas instaladas



Foto 5: Ventana instalada.



Foto 6: Inodoros instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Yojana Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0004-46	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Impermeabilización de techo de Dirección..



Foto 2: Impermeabilización de techo de Dirección de INED y Dirección de EOUM General Lázaro Chacón.



Foto 3: Techo de bodega para alimentos en mal estado.



Foto 4: Lámina cambiada



Foto 5: Piso en mal estado.



Foto 6: Repello en buen estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Jojona Hernandez

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

