

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz del Valle
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0106-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Instalación de estructura y techo



Foto 2: repello de pared por fuera



Foto 3: Repello de pared por dentro



Foto 4: Colocación de balcones




Foto 5: repello exterior



Foto 6: fabricación de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---