

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz del Valle
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0106-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Instalación de ventanas



Foto 2: Repello finalizado



Foto 3: Finalización de techo, ventanas y repello



Foto 4: Instalación de puerta



Foto 5: finalización de piso de granito



Foto 6: Finalización de la obra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid P.R

Firma y sello del Presidente de la OPR



Y. Zúñiga

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

