

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JM. ROSIBEL ORDÓÑEZ MAYORGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DEN LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0107-43	FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Área del Muro Perimetral derribada.



Foto 2: Saneo para los cimientos del muro.



Foto 3: Muro perimetral fundimiento de columnas



Foto 4: Implementación de nueva tubería en baños,



Foto 5: Tazas del baño en reparacion.



Foto 6: Tubería en mal estado de la bajada de agua, mejorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público