

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                      |                                |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO                          | MUNICIPIO:                     | SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. JM. ROSIBEL ORDÓÑEZ MAYORGA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ESTANCIA DEN LA VIRGEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-04-0107-43                        | FECHA:                         | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024      |



Foto 1: Área del Muro Perimetral, culminado.



Foto 2: Instalaciones del baño mejoradas.



Foto 3: Tubería de bajada de agua cambiada.



Foto 4: Sanitarios Instalados.



Foto 5: Pared mejorada y repellada.



Foto 6: Bajadas de agua, mejoradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público