

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0108-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Mantenimiento de estructura y cambio de techado.



Foto 2: Mantenimiento a balcones.



Foto 3: Cambio de techado del corredor.



Foto 4: Mantenimiento y cambio de chapas del porton del salon.



Foto 5: Reparacion y mantenimiento de las puertas del baño.



Foto 6: Mantenimiento de baranda del escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0108-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcones y ventanas.



Foto 2: Mantenimiento del Porton de la Escuela.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--