

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANZANAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 04 0110 43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: CANALES EN MAL ESTADO DE LA GALERA



Foto 2: MANTENIMIENTO A ENERGIA ELECTRICA EN GALERA



Foto 3: REPELLO EN COCINA



Foto 4: TECHO DE GALERA EN MAL ESTADO



Foto 5: PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO



Foto 6: ELABORACIÓN DE PASAMANO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

