



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ROSIBEL ORDÓÑEZ MAYORGA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-584-43	FECHA:	30/10/2024



FOTO 1: COMPACTACION DEL SUELO DE AULA



FOTO 2: PEGADO DE CERAMICO



FOTO 3: SUSTITUCION DE PORTON PRINCIPAL



FOTO 4: REALIZANDO LA IMPERMEABILIZACION EM PARED EXTERIOR



FOTO 5. REPARACION MURO DE CONTENCIÓN



FOTO: REZANADO DE PARED EXTERIOR,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Maritza Constanza Caminos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Emilio de la Cruz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ROSIBEL ORDÓÑEZ MAYORGA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-584-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: REPARACION DE SANITARIOS



FOTO 2: REPARACION DE LAVAMANOS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE AULAS



FOTO 4: INSTALACION DE TINACO

FOTO 5.

FOTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana maritza Constanza Larrosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ermelinda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

