



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ROSIBEL ORDÓÑEZ MAYORGA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-584-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: IMPERMIABILIZACION DE PARED TERMINADA



FOTO 2: REZANADO DE PARED EXTERIOR DE AULAS FINALIZADO



FOTO 3: CERAMICO EN AULAS



FOTO 4: INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMNIO Y PALETAS DE VIDRIO



FOTO 5. SUSTITUCION DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL



FOTO: 6 SUSTITUCION DE 2 PUERTAS DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Mar Piza Constanza Larraz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ROSIBEL ORDÓÑEZ MAYORGA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-584-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: REPARACION DE LAVAMANOS



FOTO 2: REPARACION DE SANITARIOS



FOTO 3: ROTOPLAS EN FUNCIONES



FOTO 4: TUBERIA DE AGUA POTABLE



FOTO 5: DRENAJE EN FUNCIONES



FOTO: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Maritza Constante Carpio

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosibel Ordóñez Mayorga

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

