

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO PLATANILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLATANILLO ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0693-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



REMOZAMIENTO DEL TECHO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA



CAMBIO DE PISO



MANTENIMIENTO REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA Y TECHO BAÑO



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y CAMBIO DE TECHO



MANTENIMIENTO DE BALCONES Y VIDRIOS



CAMBIO DE CANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Santa

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

