

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO PLATANILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLATANILLO ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0693-43	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024



FINALIZACION DEL REMOZAMIENTO DEL TECHO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA



CAMBIO DE PISO FINALIZADO



MANTENIMIENTO REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA Y TECHO BAÑO E INSTALACION DEL BAÑO



CAMBIO DE DIVISON EN EL SALON DE CLASE.



FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE BALCONES Y VIDRIOS



FINALIZACION DE CAMBIO E INSTALACION CANALES Y CAIDA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Blanca Gante

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

