

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO   | MUNICIPIO:                     | SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CRUZ DEL VALLE        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02 04 0751 42 | FECHA:                         | 6/09/2024                   |




Foto 1: TECHO EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: MANTENIMIENTO A BALCONES




Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANALES




Foto 4: PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto 5: SUSTITUCION DE INODOROS




Foto 6: LAVAMANOS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felipa de Jesus Ruano  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

