

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	EL Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Barrios Fala, Aldea El Paso De Los Jalapas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0005-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: Sellado con block en ventanas laterales.



Foto 2: Fabricacion de ventaneria de PVC acabado blanco vidrio de 0.05 mm de grosor.



Foto 3: Resanado, lijado y pintado de porton principal.



Foto 4: Sellado en muro perimetral con block de 0.15 con repello y cernido.



Foto 5: Sustitucion de laminas dañadas por lamina troquelada aluzinc 26



Foto 6: Resanado, lijado y pintado de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

