

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0127-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: Desmontaje del techo de las aulas 1 y 2 y el corredor de la escuela.



Foto 2: Sustitución de estufa rural.



Foto 1: Sellado de grietas en el techo y fisuras en muros de los servicios sanitarios.



Foto 4: Mantenimiento de pintura a puertas de la escuela.



Foto 6: Fabricación de balcones de metal para las aulas 1 y 2 de la escuela.



Foto 6: Desmontaje del techo de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

