

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JÍCARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM GREGORIO PERALTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0448-42	FECHA:	5/10/2024



Sustitución de piso liso por piso cerámico.



Instalación de Ventanas Pvc, pintura en muros interiores y exteriores.



Levantado de pared para sanitarios, instalación de sanitarios, drenaje e instalación de piso cerámico antideslizante.



Reparación y mantenimiento a portón, instalación de puerta, va incrustada en portón.



Reparación de sistema eléctrico.



Instalación de canal de metal con sus bajada para agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---