



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia nueva Esperanza, Aldea Estacion Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0001-42	FECHA:	5/11/24



En proceso de reparacion de muro perimetral.



En proceso de sustitucion de piso en salon de uso multiples.



En proceso de sustitucion de piso en aulas.



En proceso de sustitucion de piso en aulas.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público