



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia nueva Esperanza, Aldea Estacion Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0001-42	FECHA:	25/11/24



Finalizacion de muro perimetral.



Finalizacion de pisos en aulas.



Finalizacion de pisos en aulas.



Finalizacion de pisos en aulas.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público