

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Sansare                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San José El Pino, Aldea El Juez |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-06-0002-43               | FECHA:                         | 25/11/2024                              |



Foto 1: colocación de ventanas de PVC en modulo 1 y 2



Foto 2: Mejoramiento de instalaciones potables y colocación de lavamanos nuevos



Foto 3: fabricación de pedestal metalico para colocación de tinacos



Foto 4: mejoramiento de instalaciones potables y pila nueva.



Foto 5: mejoramiento e instalación de porton Principal



Foto 6: mejoramiento de cimentación del patio más construcción de Ingresos por medio de gradas y rampas y pasamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar en el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público