

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José El Pino, Aldea El Juez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0002-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: colocación de ventanas de PVC en modulo 1 y 2



Foto 2: Mejoramiento de instalaciones potables y colocacion de lavamanos nuevos



Foto 3: fabricación de pedestal metalico para colocación de tinacos



Foto 4: mejoramiento de instalaciones potables y pila nueva.



Foto 5: mejoramiento e instalación de porton Principal



Foto 6: mejoramiento de cimentación del patio más construcción de ingresos por medio de gradas y rampas y pasamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Firma y sello del Presidente de la CPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--