

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB d Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Juez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0007-45	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Proceso del trabajo mantenimiento al porton principal.



Foto 2: Proceso cambio de accesorios a los servicios sanitarios.



Foto 3: Proceso de trabajo cambio de accesorios lavamanos.



Foto 4: Proceso del trabajo mantenimiento a portones interiores de las aulas.



Foto 5: Trabajo construcción pila de concreto.



Foto 6: Trabajo implementación base fija de metal con columnas de concreto donde colocarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS






PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Juez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0007-45	FECHA:	14/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.A.P. El Progreso	Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea El Juez
--	--