

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB d Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Juez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0007-45	FECHA:	06/12/2024



Foto1: Trabajo finalizado mantenimiento al porton principal.



Foto 2: Trabajo finalizado cambio de accesorios a los servicios sanitarios.



Foto 3: Trabajo finalizado cambio de accesorios lavamanos.



Foto 4: Trabajo finalizado mantenimiento a portones interiores de las aulas.




Foto 5: Trabajo finalizado construcción pila de concreto.






Foto 6: Trabajo finalizado base fija de metal con columnas de concreto donde colocarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Juez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0007-45	FECHA:	06/12/2024



Foto1: Trabajo finalizado reparación del área de cocina, techo de lamina con estructuras de metal, con una puerta y una ventana.




Foto 2:




Foto 3: Los lavamanos presentan daños en sus accesorios




Foto 4: Los portones interiores de las aulas necesitan mantenimiento




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo P. de Aldea El Juez
---	---