

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe La Tabla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 06 0140 43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: reparacion de losa de piso



Foto 2: reparacion de muro perimetral



Foto 3: remozamiento de muro de block de cocina,



Foto 4: sustitucion de puerta de metal para cocina



Foto 5: repello y cernido de muro de cocina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

