

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe La Tabla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 06 0140 43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: reparación de losa de piso



Foto 2: reparación de muro perimetral



Foto 3: remozamiento de muro de block de cocina,



Foto 4: sustitución de puerta de metal para cocina



Foto 5: repello y cernido de muro de cocina



Foto 6: sustitución de techo a cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público