

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA TRINIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0142-43	FECHA:	05/12/2024



Foto1: Instalación de una ventana PVC



Foto 2: Instalación de azulejo.



Foto 3: mejorando la estufa en la cocina por una estufa rural



Foto 4: sustición de llave para chorro de agua.



Foto 5: pintura de puertas total 8 pintadas.



Foto 6: sustitución de bombillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA TRINIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0142-43	FECHA:	05/12/2024



Foto 2: piso de concreto finalizado y pulido.



Foto 3: intados los ambientes escolares las 6 aulas, 1 cocina y dirección.



Foto 4: finalizado la introducción del agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público