

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0144-43	FECHA:	28/10/2024



Sustitución de cubierta de lamina en todo el establecimiento educativo



Sustitución de cubierta de lamina en todo el establecimiento educativo



Sustitución de cubierta de lamina en todo el establecimiento educativo

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalinda Barrientos S.M.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Rosalinda Barrientos S.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

