

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0144-43	FECHA:	6/11/2024



Sustitución de cubierta de lamina en todo el establecimiento educativo



Sustitución de cubierta de lamina en todo el establecimiento educativo



Sustitución de cubierta de lamina en todo el establecimiento educativo

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Boselinda Barriento S.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Boselinda Barriento S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

