

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Grande Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0145-43	FECHA:	24/10/2024



Foto1: Retiro de láminas en las aulas.



Foto 2: levantado de 2 hiladas de block para nivelacion de altura en aulas.



Foto 3: Baños que serán sustituidos



Foto 4: Colocación de puerta de baño.



Foto 5: trabajando para la colocación de malla ciclonica.



Foto 6: En proceso realización de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

