

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Aguaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0146-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Remozamiento muro perimetral de block



Foto 2: Remozamiento muro perimetral de block



Foto 3: Sustitucion de baños y puertas de baño. Suministro e instalacion de base de metal para colocacion de rotoplas



Foto 4: Sustitucion de pila por pila concreto de un lavadero capacidad de 5 toneles aproximadamente



Foto 5: Colocacion de alambre razon en el muro perimetral para seguridad



Foto 6: Mantenimiento de porton lijado y soldadura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Romero Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

