

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0147-43	FECHA:	10 DE JULIO DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE COCINA RURAL POR HORNILLA CON PLANCHA Y CHIMENEA.



Foto 2: COLOCACION DE 22 ML DE CANAL ALUCIN.



Foto 3: PINTURA Y CAMBIO DE MALLA DE 2 PORTONES.



Foto 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL EXTERIOR DE 2X2 M2.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANA TRADICIONAL POR VENTANA ABATIBLE DE 1.45X1.80 M2.



Foto 6: COLOCACION DE MALLA EN MURO EXTERIOR DE 16 ML.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0147-43	FECHA:	10 DE JULIO DE 2024



Foto 7: MANTENIMIENTO, PULIDO, LIJADO Y PINTADO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LIMPIEZA DE VIDRIO DE BALCONES.



Foto 8: SUSTICION DE CUBIERTA TRADICIONAL CON MADERA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26.



Foto 9:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

