



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRUJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0150-43	FECHA:	16/10/2024




Sustitución de puerta de cocina.



Sustitución de Puertas de baños.



Suministro e instalación de ventanas PVC.



Mantenimiento de balcones en aulas.



Matenimiento de ventanas de cocina.



Suministro de instalación de puertas en aulas dirección y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Lopez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRUJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0150-43	FECHA:	16/10/2024



Reparación de gradas de la entrada principal de la escuela.



Suministro e instalación de portón de la entrada principal.



Matenimientos de ventanas de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Lopez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

