

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRUJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0150-43	FECHA:	14/11/2024



Sustitucion de de puerta de cocina.



Sustitucion de Puertas de baños.



Suministro e instalacion de ventanas PVC.



Mantenimiento de balcones en aulas.



Matenimientos de ventanas de cocina.



Suministro de instalacion de puertas en aulas direccion y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Lopez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRUJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0150-43	FECHA:	14/11/2024





Reparacion de gradas de la entreda principal de la escuela.



Suministro e intalacion de porton de entrada principal.



Matenimientos de ventanas de cocina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Lopez Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

