



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 06 0225 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: sustitucion de piso



Foto 2: sustitucion de piso



Foto 3: sustitucion de piso



Foto 4: sustitucion de ventanas



Foto 5: colocacion de canales de agua



Foto 6: sustitucion de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público