

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 06 0225 43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: sustitucion de piso aula 2



Foto 2: sustitucion de piso aula 1



Foto 3: sustitucion de piso corredor



Foto 4: sustitucion de losa de patio



Foto 5: sustitucion de ventanas aula 1



Foto 6: sustitucion de canales de bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público