

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PUEBLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0243-45	FECHA:	31/10/2024



Foto1: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA AL SALON DE USOS MÚLTIPLES



Foto 2: REPARACION DE LOSA DE ESEÑARIO



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS Y ESTRUCTURA CAMBIO DE CHAPA A PUERTAS




Foto 4: MANTENIMIENTO A BALCONES Y CABLEADO ELÉCTRICO DE SALÓN

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

