


HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUM "MARIA ISABEL REYES ZAPATA DE MARTÍNEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-06-0286-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/07/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Mantenimiento de Estructura y cambio de lámina		 Foto 4: Mantenimiento de Estructura y cambio de lámina	
 Foto 5: Mantenimiento de Estructura y cambio de lámina		 Foto 6: Mantenimiento de Estructura y cambio de lámina	

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



[Firma] Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Profesional del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOU "MARIA ISABEL REYES ZAPATA DE MARTÍNEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-06-0286-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/07/2024

 Foto 7: Instalación de ventanas tipo PVC	 Foto 8: Instalación de ventanas tipo PVC
 Foto 9: Instalación de Azulejo en Sanitarios	 Foto 10: Instalación Inodoro con accesorios
 Foto 11: Instalación de lámina y mantenimiento de estructura	 Foto 12: Instalación de lámina y mantenimiento de estructura

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma] Julio Enrique Rodríguez Peña

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Ingeniero Civil
Colegiado 5,694