

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM "MARIA ISABEL REYES Z	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0286-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/12/2023



Foto 1: Módulo A, lámina en mal estado



Foto 2: Módulo A, estructura en mal estado



Foto 3: Módulo A, espacios sin ventanas



Foto 4: Módulo A, chapa en mal estado



Foto 5: Módulo A, chapa sin funcionamiento



Foto 6: Módulo B, estructura metálica en mal estado

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNANDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM "MARIA ISABEL REYES Z	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0286-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/12/2023




Foto 7: Módulo B, lámina y estructura en mal estado en baños



Foto 8: Módulo B, baños y muros en mal estado




Foto 9: Módulo B, muros en lavamanos en mal estado



Foto 10: Módulo B, Estructuras en mal estado



Foto 11: Evaluadora fuera del centro educativo



Foto 12: Evaluadora en el exterior del establecimiento

Emilia Echeverri
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF

Alejandra Hernández
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa