

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CORONEL RAYMUNDO MARROQUIN HERNANDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0421-42	FECHA:	06/11/2024



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Implementacion de muro de block para baño de niños, lamina en techo de baño y cernido de paredes



Losa de patio en la entrada principal




Techado en parte trasera del establecimiento





Instalacion de Ventanas de PVC

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

