



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0449-42	FECHA:	02/12/2024



Reparación de losa de patio e instalación de accesorios de luz, tomacorriente, focos y apagadores.



Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores en todo el establecimiento educativo.




Suministro e instalación de ventana PVC de 2 divisiones.



Sustitución de estufa rural completa, reparación de losa. Suministro e instalación de piso.



Repello en muro exterior y aplicación de pintura.



Reparación de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

