

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.CASERIO LAS LIMAS Y EL PINALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LIMAS Y EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0002-43	FECHA:	11/11/2024



PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



TORTA DE CONCRETO EN EL PATIO



PINTADO Y LIJADO DE PUERTAS, BARRAMDAS Y VENTANAS PVC



ESTRUCTURA Y COLOCACION DE ENTECHADO



COLOCACION DE PISO Y BAÑOS



REALIZACION DE PLANCHA PARA COLOCAR LA PILA Y ENTECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.F.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

