

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED EN MECANICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMPO DE CAMINOS, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0008-46	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Elaboración de la estructura para la nueva galera



Foto 2: elaboración de estructura metalica para tinaco



Foto 3: Elaboración de sanja para fosa, uso de taller



Foto 4: Elaboración de la fosa para uso de taller



Foto 5: Elaboración de Torta de concreto de 8cms de espesor, 75 m2



Foto 6: Instalación electrica en la galera de taller

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marlyn Elizabeth Noguera Garrido de Arevalo
Firma y sello del Presidente de la OPF



PEM Graciela Izaura Bran Monroy de Elías
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

