

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED EN MECANICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMPO DE CAMINOS, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0008-46	FECHA:	4/12/2024



Foto1: Terminación de la nueva galera para area de taller y su instalación electrica



Foto 2: instalación del tinaco



Foto 3: Fosa terminada para uso de taller



Foto 4: Instalación de pila de dos lavaderos




Foto 5: Torta de concreto de 8cms de espesor, 75 m2, terminada



Foto 6: Instalación de ventanas de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Marilyn Elizabeth Noguera Garrido de Arevalo
Firma y sello del Presidente de la OPE




PEM Graciela Izaura Bran Monroy de Elias
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

