



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN RAFAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0031-42	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Las puertas están siendo lijadas y pintadas. Asimismo, se están reforzando los marcos y se están instalando las chapas.



Foto 2: En el Aula 1, se está renovando la pintura de los muros exteriores y se están instalando ventanas de PVC con vidrio.



Foto 3: En el interior del Aula 1, se está sustituyendo el piso de cemento por cerámico, los muros están siendo repellados y pintados.



Foto 4: Se observa el lado exterior del Aula 2, donde se están pintando los muros y se están instalando ventanas de PVC con vidrio.



Foto 5: En el interior del Aula 2, se está sustituyendo el piso de cemento por cerámico, los muros están siendo repellados y pintados, se están instalando ventanas de PVC con vidrio.



Foto 6: Se está instalando una banquetta de concreto a lo largo del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeni Gisela Valencia

Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

Firma y sello del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN RAFAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0031-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 7: Se está instalando una banqueta de concreto alrededor de las aulas 1 y 2.



Foto 8: Se está sustituyendo el sanitario 1



Foto 9: Se está sustituyendo el sanitario 2.



Foto 10: Se están pintando los muros exteriores de los baños.



Foto 11: Se están lijando, puliendo y pintando las puertas de los sanitarios.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeni Gisela Palencia.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

