



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 6-18 ZONA 4 SANARATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0155-42	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Baño para niñas: piso levantado y drenaje destapado de las raíces de arboles.



Foto 2: Baño de niños: piso levantado y tubería habilitada nuevamente.



Foto 3: piso levantado de aulas y raíces desenteradas.



Foto 4: Piso del pasillo levantado y raíces desenteradas.




Foto 5: torta de cemento levantada y raíces desenteradas.



Foto 6: Piso de direccion levantado que estaba dañado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público