



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanartae
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Salóbrega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0156-42	FECHA:	06 de Septiembre de 2024



Foto 1: Piso para salón de clases 1



Foto 2: Ventanas de pvc para salón de clases 2



Foto 3: Piso para salón de clases 3



Foto 4: Lavamanos para el área de los baños



Foto 5: Cocina



Foto 6: Techo de lámina para el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanartae
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Salóbrega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0156-42	FECHA:	06 de Septiembre de 2024



Foto1: Ventana de pvs para salón de clases



Foto 2: Oficina para dirección



Foto 3: Reparación de canales.



Foto 4: Pared para el fondo del escenario, ampliación de gradas y baranda para subir al mismo.



Foto 5: Pintura y reparación para puertas y barandas.




Foto 6: pintura para el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

