



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanartae
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Salóbrega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0156-42	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto1: Ventana de pvs para salón de clases



Foto 2: Oficina para dirección



Foto 3: Reparación de canales.




Foto 4: Pared para el fondo del escenario, ampliación de gradas y baranda para subir al mismo.



Foto 5: Pintura y reparación para puertas y barandas.



Foto 6: pintura para el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanartae
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Salóbrega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0156-42	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto1: Piso para salón de clases 1



Foto 2: Ventanas de pvc para salón de clases 2



Foto 3: Piso para salón de clases 3



Foto 4: Lavamanos para el area de los baños



Foto 5: Cocina



Foto 6: Techo de lámina para patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

