

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Salobrega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0163-43	FECHA:	04/11/2024



Foto1: Durante la colocar azulejo en la pared, piso y sustitución de puertas de metal.



Foto 2: Durante la colocación de ventana PVC de la parte trasera de 4 aulas



Foto 3: Durante la Impermeablización de loza de la cocina por humedad y filtración de agua.



Foto 4: Durante la Sustitución del sistema eléctrico en las aulas.



Foto 5: Durantes la Reparación de portón de ingreso (lijado, pintura y bisagras) medida de 2.5'2mts.



Foto 6: Durante la instalación de arquiteja en tapial frente de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

