

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Salobrega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0163-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Finalización colocar azulejo en la pared, piso antideslizante en sanitarios y 3 puertas de metal, finalizado



Foto 2: Ventanas PVC de la parte trasera de 4 aulas, finalizadas



Foto 3: Impermeabilización de loza de la cocina por humedad y filtración de agua, finalizada



Foto 4: Sustitución del sistema eléctrico, en todas las aulas, finalizado



Foto 5: Reparación de portón de ingreso (lijado, pintura y bisagras) medida de 2.5*2mts. Finalizado



Foto 6: Finalizado instalación de arquiteja en tapial frente de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

