

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0172-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: PINTURA Y COLOCACION DE PISO EN EL AULA DE 4TO. PRIMARIA



Foto 2: COLOCACION DE PISO EN EL AULA DE 2DO. SECCION B



Foto 3: COLACION DE PISO Y PINTURA EN EL AULA DE 6TO. PRIMARIA



Foto 4: COLOCACION DE PISO Y PINTURA EN EL AULA DE 5TO PRIMARIA



Foto 5: COLACCION DE PISO EN BODEGA Y SALA DE MAESTROS. PINTURA



Foto 6: COLOCACION DE PISO EN LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público