

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucia Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0180-43	FECHA:	25 de Septiembre 2024



Foto 1: Ampliación de portón principal



Foto 2: Sustitución de lamina



Foto 3: Reparación de Banqueta



Foto 4: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 5: Reparación de Piso



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lisbeth Amado Molina

Lisbeth Amado Molina

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jhonny Rolando Duque Campos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucia Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0180-43	FECHA:	25 de Septiembre 2024



Foto 7: Reparación puertas de metal



Foto 8: Instalación de depósito de agua



Foto 9: Reparación banqueta de concreto



Foto 10: Ampliación rampa de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lisbeth Amado Molina

Lisbeth Amado Molina

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jhonny Rolando Duque Campos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

