



Ministerio de Educación
El Salvador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL UPAYÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07 - 0187-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Instalación y suministros de piso cerámico en 5 aulas, 2 corredores, dirección, y bodega



Foto 2: Mantenimiento de fosa séptica (Extracción de desechos orgánicos)



Foto 3: Instalación y suministros para puertas de metal, cocina, aulas y depósito para basura



Foto 4: Remodelación para depósito de basura (sellado y tallado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la A.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---